

HINODE SYOUKAI

お客様からの質問にお応えします!!



## 部品交換時のよくある お問い合わせ

今回は、プリウスPHV (型番DLA-ZVW52) の  
フロントグリル部分 パーツの色味についての  
よくあるお問い合わせです。



**色が違う。**

交換前は緑色だったのに、部品交換をしてもらったら  
黒色になった。




**交換前の色は経年により変色しているためです。**

DLA-ZVW52のフロントグリルは経年によってだんだんと緑色に変色していきま  
す。交換時には新品の時と同じ黒色となりますので部品の  
色が違うと感じられてしまいます。

交換前のフロントグリル



新品のフロントグリル



各種自動車部品・工具・カーアクセサリ  
**株式会社 日之出商会**

〒635-0026 奈良県大和高田市大字神楽254番7  
TEL.0745-52-0028 FAX.0745-52-6511